

令和 5 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R6.11月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00060426	2024年11月1日 13時09分	下津北山 1 丁目 1 6 - 2	その他	カラーコーンが置かれている	対応完了	用地管理課
2	BW00060519	2024年11月1日 16時43分	北島町上中 1 2 2	ガードレール・フェンス	破損・欠損している	対応完了	用地管理課
3	BW00060660	2024年11月3日 7時59分	平和町塩川 3 1	カーブミラー	カーブミラーが曇っている。また、樹木で隠れており機能していない	管理者に情報提供	土地所有者
4	BW00060791	2024年11月3日 8時03分	平和町塩川 1 1 4	その他	ポールが半分以上が樹木で隠れており視認が出来なくて危険	経過観察	用地管理課
5	BW00060825	2024年11月5日 10時52分	平和町山ノ畑 2 4 9 - 2	標識・看板	止まれがほとんど消えてしまっている。	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 （稲沢警察署）
6	BW00060990	2024年11月5日 11時03分	下津北山 1 丁目 1 5 - 1	その他	掲示物の部分はがれ	管理者に情報提供	総務課
7	BW00061093	2024年11月10日 9時47分	下津北山 1 丁目 県道161号	その他	たばこ吸い殻の不法投棄	管理者に情報提供	一宮建設事務所
8	BW00061181	2024年11月11日 11時40分	下津片町 2 2 1	その他	空き家なので対応が難しいかも知れませんが、雑草が育ちすぎて視界を遮っていて車の往来が分かりにくいです	管理者に情報提供	土地所有者
9	BW00061276	2024年11月13日 16時37分	平和町須ヶ谷馬橋 7 1 2 - 1	路面（歩道）	宅地からの生け垣が歩道の4/3浸食して通行しづらい	管理者に情報提供	土地所有者
10	BW00061382	2024年11月14日 8時16分	平和町下起中 2 4 8	側溝・側溝のふた	一部破損しており、段差ができていたため高齢者及び子どもがつまづき危険な状況である。	管理者に情報提供	一宮建設事務所
11	BW00061466	2024年11月14日 8時19分	平和町下起中 2 4 8	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
12	BW00061566	2024年11月14日 9時06分	平和町西光坊大門北 9 9	路面（車道）	穴が空いている	対応完了	用地管理課
13	BW00061640	2024年11月14日 12時03分	西島出町 1 1 1 - 1	その他	歩道橋の階段に穴あきあり	管理者に情報提供	一宮建設事務所
14	BW00061789	2024年11月14日 13時45分	平和町下起中 9 3	標識・看板	傾いている	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 （稲沢警察署）
15	BW00061874	2024年11月15日 13時17分	国府宮 4 丁目 1 - 2	側溝・側溝のふた	側溝が車両が通過する都度かなり気になる音がします	対応中	用地管理課
16	BW00061915	2024年11月16日 10時50分	日下部中町 4 丁目 3 1	カーブミラー	傾いている	対応完了	用地管理課
17	BW00062049	2024年11月16日 19時43分	下津北山 1 丁目 7 - 1 8	標識・看板	文字が薄れている	対応完了	用地管理課
18	BW00062128	2024年11月17日 20時15分	堀之内町梅林 4 7	路面（歩道）	陥没している	管理者に情報提供	一宮建設事務所

令和5年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

[illegible]