

市営住宅等における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

平成29年7月31日時点

表1) 居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
居室等において、吹付けアスベスト等が確認された住宅はありません。							

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
居室等以外の箇所において、吹付けアスベスト等が確認された住宅はありません。							

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
矢合団地	稲沢市矢合町寺浦3140	S52	-	1棟西側の屋外ブローアームについて、アスベスト含有の有無は不明であるが、封じ込め処理しており、措置済	済	H2	

(※1) 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2) 居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3) バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)