

令和3年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

安全状況調査					事業主体	対策内容
通し番号	学校名	住所・地番	通学路の状況・危険の内容			
130	祖父江小学校	祖父江町祖父江七曲地内	祖父江小東道路	田んぼへの転落の危険がある	稲沢市	視線誘導標の設置
131	祖父江小学校	祖父江町祖父江八反畑地内	お社北側	側溝に蓋がなく、危険。歩道がない。	稲沢市	側溝蓋の設置、グリーンベルトの設置(東西)
132	祖父江小学校	祖父江町祖父江下沼地内	祖父江小南	道路半分が未舗装であり、転倒・飛び石の危険あり。	稲沢市	舗装整備(工事中)
133	祖父江小学校	祖父江町祖父江南方地内	住宅地西	交差点へ児童が飛び出し、注意喚起が必須	稲沢市	グリーンベルトの設置
135	山崎小学校	祖父江町山崎駒堀付近	三菱ロジスティクス北丁字交差点	通過車両が多く危険	稲沢市	歩道舗装打替え、歩車道境界ブロックのカラー化
136	山崎小学校	祖父江町山崎中批付近	祖父江コーポ北西交差点	横断時に通過車両が多く危険、交差点前後がカーブしており見通しが悪い	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
137	山崎小学校	祖父江町山崎下批付近	農道	横断方向への通過車両が多く危険。	稲沢市	グリーンベルトの設置(南北)
142	領内小学校	祖父江町桜方西郷付近	祖父江の森交差点	横断旗の設置場所が利用している横断歩道と異なる箇所に設置されている	稲沢市	移設可(要相談)
143	領内小学校	祖父江町二俣早尾堤付近	全線	車両交通量が多く危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
144	領内小学校	祖父江町森上本郷七付近	正琳寺南東丁字交差点	交差道路の見通しが悪く危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
145	領内小学校	祖父江町二俣柳原付近	喫茶店東道路	車両交通量が多く危険	稲沢市	グリーンベルトの設置(南北)
146	領内小学校	祖父江町二俣川端付近	交差点角部	用水沿いのフェンスが破損している	稲沢市	防護柵の修繕
147	丸甲小学校	祖父江町三丸洲中丸洲付近	踏切東西道	車両交通量が多く危険	稲沢市	グリーンベルトの設置(東西)
150	丸甲小学校	祖父江町甲新田五ツ屋付近	全線	車両交通量が多く危険	稲沢市	グリーンベルトの設置(東西)
152	丸甲小学校	祖父江町三丸洲上丸洲付近	ソーラーパネル北東交差点	横断歩道がなく、横断時に危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
154	牧川小学校	祖父江町島本中部付近	コメツカトウ南側道	側溝に蓋がなく、危険。	稲沢市	蓋の設置
155	牧川小学校	祖父江町両寺内札古西付近	牧川小北西交差点	青信号の時間が短く、一度に全員が渡れない	愛知県	ガードポール設置 一度にわたらないように安全指導の継続。
156	牧川小学校	祖父江町内	校区内	道路脇(畔、水路)から草が伸び、道路端を歩けないため危険	愛知県	除草の実施
159	長岡小学校	祖父江町馬飼東馬飼付近	馬飼交差点南西歩道	雨天時に歩道上が滞水し、通行が困難	愛知県	堆積土砂の除去
160	長岡小学校	祖父江町四貫堤敷付近	富士美ヶ丘団地北西角交差点	横断歩道が消えかけている	愛知県	道路工事とともに横断歩道の復旧
163	法立小学校	平和町鷺尾地内	3号線交差点	車両一時停止が守られず、危険	警察署	横断歩道の設置
165	法立小学校	平和町法立正作地内	全線	車両交通量が多く、速度が速いため危険、また、大型車両が接近し、危険	学校 教育委員会	速度超過取締
166	法立小学校	平和町法立国道東地内	法立北交差点	青信号の時間が短く、一度に全員が渡れない、また、横断歩道(自転車通行部)が消えかけている	警察署	横断歩道を塗り直し(自転車横断帯除く)
168	法立小学校	平和町西光坊海道東地内	雑木林	雑木林が不安	稲沢市	グリーンベルトの設置(南北)
170	法立小学校	平和町西光坊海道東地内	全線	道路脇から草が伸び、道路端を歩けないため危険、また、白線(外側線)が消えかけている	稲沢市	区画線の塗り直し
171	法立小学校	平和町丸洲下地内	丸洲集落内横断歩道	道路横断(横断歩道)時に通過車両が一時停止をせず、危険、また、反射鏡に樹木が覆いかぶさり視認できない	稲沢市	現地確認したところ、視認可能な状態であった。(民地内の樹木が原因と思われる。)
172	法立小学校	平和町法立東瀬古下地内	了正寺前道路	集合時間が通勤時間に重なり交通量が多く、危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
175	法立小学校	平和町西光坊大門北地内	理容店北東交差点	車両交通量が多く、速度が速いため危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
178	法立小学校	平和町西光坊大門南地内	桑山金物店前	横断歩道がなく、横断時に危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
179	法立小学校	平和町法立西瀬古下地内	法立交差点	道路横断の際に待期スペースが狭く危険	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
180	六輪小学校	平和町下起中付近	製菓店前交差点	道路横断時に交差道路の見通しが悪く、危険	稲沢市	グリーンベルトの設置 横断歩道の設置