

令和5年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

安全状況調査					事業主体	対策内容
通し 番号	学校名	住所・地番		通学路の状況・危険の内容		
262	稲沢西小学校	旭町	-	小さな橋がかかっているが、欄干がさびている。また、すきまから植物が伸びているため、通行しづらい状態になっている。橋の継ぎ目から、ゴム状の物が出ており、通る際危ない。	愛知県	河川管理者が枝を伐採 橋の継ぎ目の伸縮装置については 段差補修
263	稲沢西小学校	重本	-	南北を通る道路に対して東南から細い道が合流するが、市役所前の東西大きな道路があるため、抜け道で使う車があり、細い道を通る池部の児童にとって危険である。以前、そこを通る車の方から学校に児童が見えず危ないとの連絡が入ったこともある。また、「止まれ」の標識やグリーンベルトの塗装が、うすくなっている部分もある。	警察署	「止まれ」の標識板の交換
264	清水小学校	清水	-	交通量が多いため、事故が心配される。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
265	清水小学校	清水	-	歩道橋の老朽化で、階段に穴が空いているため、不安である。	愛知県	歩道橋の修繕
266	清水小学校	竹腰	-	新幹線降下した道路のため交通量が多く、スピードを出している車も多い。そのため、側道へもスピードを出したまま侵入してくる車があるため危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
267	清水小学校	天池	-	南北の道路がカーブしており、見通しが悪い。標識や看板があるものの減速しない車両が多く、危険である。	警察署	路面標示の補修(停止線、止まれ、横断歩道、横断歩道予告等)
268	清水小学校	横野	-	交通量が多いため、事故が心配される。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
269	片原一色小学校	中屋敷	-	歩道橋が経年劣化により、錆びていたり穴が開いたりしている。	愛知県	歩道橋の修繕
270	片原一色小学校	市場	-	歩道橋に上る際、柱の左側を通るが、児童が多くなると車道にはみ出しそうになる。(右側は道幅が狭く、排水が流れ落ちてくるため、通りにくい)	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
275	稲沢北小学校	木全	-	交通量が多く、手前にカーブがあるため、特に北進する車から横断歩道に気付きにくい。横断歩道や標識が消えかけている。	警察署	路面標示の補修(横断歩道、横断歩道予告、停止線)及び「横断歩道」標識板の交換
280	稲沢北小学校	江越北	-	路面の止まれの文字が消えている。	警察署	・路面標示の補修(停止線、止まれ等)
281	稲沢北小学校	江越北	-	横断歩道が消えかけている。	警察署	路面標示の補修(横断歩道、横断歩道予告等)
287	稲沢北小学校	東畑	-	路面の止まれの文字が消えている。	警察署	・路面標示の補修(停止線、止まれ、横断歩道、横断歩道予告等)
288	稲沢北小学校	本郷	-	塀があるため、住宅地から西へ出るときに、視界が悪い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
289	稲沢北小学校	木全	-	南北の道路は、交通量も多く危険。	稲沢市	グリーンベルトの設置
290	大里東小学校	井之口町川北東	アンダーパス	7:00~7:30は、通らないようお願いする看板はあるが、抜け道となっており、交通量多い。ポールで区切られているが、区画線も消えかけている。歩道細い。児童が振り向くとランドセルが車に引っかかりそう。また、登校時南に折れる必要があり、さらに危険。	稲沢市	区画線(白)の修繕 ポールコーンの設置(サイズ未定) グリーンベルトの設置