

## 令和元年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

安全状況調査						
通し番号	学校名	住所・地番	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	
1	稲沢東小学校	国府宮町手枕地内	稲沢自動車学校東側T字交差点	交通量が多く、信号のない横断歩道。通勤時間帯の抜け道になっている。交通規制を守らない車が多いため、危険である。	-	通学路対象外
2	稲沢東小学校	国府宮三丁目地内	国府宮神社参拝者駐車場東南側交差点	交通量が多く、通勤時間帯の抜け道になっている。交通規制を守らない車が多いため、危険である。	-	通学路対象外
3	稲沢東小学校	治郎丸白山町地内	はなみずき館西南側交差点	交通量が多く、信号のない横断歩道。自転車の通行も多く、通勤時間帯の抜け道になっている。交通規制を守らない車が多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
4	稲沢東小学校	治郎丸清敷町地内	にかく本店から東へ2つ目の交差点	一方通行で、交通量はさほど多くないが、通学路部の側溝に蓋が無く、危険である。	稲沢市	側溝改良工事
5	稲沢東小学校	下津小井戸一丁目地内	夢逢橋東側	交通量が多く信号のない横断歩道。交通規制を守らない車が多いため、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
6	下津小学校	下津下町西三丁目地内	「下津下町西」信号交差点	交通量が多い信号交差点。歩行者用信号が無く、車両用信号では児童が見えにくく危険である。	-	通学路対象外
7	下津小学校	下津牛洗町地内	塩田化成(株)北側道路	周辺が工場地帯のため、大型トラックが停車しており、見通しが悪く、危険である。	-	通学路対象外
9	下津小学校	下津片町地内	下津小学校南側道路	通行禁止時間帯にも関わらず自動車の通行があり、危険である。	警察署	交通監視活動の強化
11	下津小学校	下津町地内	「下津下町」信号交差点	交通量が多く、通勤時間帯の抜け道になっている。歩行者用信号が無く、車両用信号では児童が見えにくく危険である。通学路の交通量が多い。	稲沢市	グリーンベルトの設置
13	小正小学校	小池一丁目地内	中大通り		学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
14	小正小学校	小池二丁目地内	西光寺南西交差点	民家フェンス等により見通しが悪く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
15	小正小学校	小池二丁目地内	「小池二」信号交差点	交通量が多い。横断時に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
16	小正小学校	正明寺二丁目地内	「小池二」信号交差点から西へ1つ目の交差点を南へ1つ目	見通しが悪く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
17	小正小学校	小池二丁目地内	「小池二」信号交差点から南へ2つ目の交差点	抜け道として通行する車両が多く、見通しが悪い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
18	小正小学校	小池二丁目地内	小正中央公園南西角	見通しが悪く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
19	小正小学校	小池三丁目地内	「小池三」信号交差点	交通量が多い。横断時に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
20	小正小学校	小池三丁目地内	小正中央公園南東交差点から東へ1つ目の交差点	見通しが悪く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
21	小正小学校	長東町地内	ミツイロイヤル長東東側道路	緊急車両及び市民病院に向かう車両が多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
22	小正小学校	長東町地内	長東梅公園北東道路	道路が狭く、見通しが悪く危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
23	小正小学校	長東町地内	大光寺東側道路	抜け道として通行する車両が多く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
24	小正小学校	駅前二丁目地内	「駅前二」信号交差点	交通量が多い。横断時に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
25	小正小学校	駅前三丁目地内	和光保育園南側道路	歩道が無く、狭い道路のため危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
26	小正小学校	駅前三丁目地内	ハイツ・アムール北側道路	待機場所が狭く、児童が道にあふれる恐れがあり危険である。	警察署	該当箇所なし
27	小正小学校	駅前三丁目地内	シャトレ愛松南側道路	歩道が無く、狭い道路のため危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
28	小正小学校	駅前三丁目地内	三菱エレベーター東側道路	工場へ出入りする車両が多く、通行に注意が必要であり、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
29	小正小学校	小池三丁目地内	小正小北東交差点	信号のない交差点のため、横断時に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
30	小正小学校	菱町地内	三菱エレベーター北側道路	交通量が多いが、歩道が無く危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
32	小正小学校	小池三丁目地内	児童館東側	児童館へ行く児童のため、グリーンベルトを北に延長していただきたい。	-	通学路対象外

33	小正小学校	駅前三丁目地内	—	通学路であるが、グリーンベルトが設置されていない。	稲沢市	グリーンベルトの設置
34	高御堂小学校	高御堂一丁目地内	「高御堂大橋」信号交差点	交通量が多く、歩道スペース横を車両が通行しており、危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
35	大塚小学校	大塚北三丁目地内	ミツイロイヤル国府宮北東T字交差点	道路が狭く、見通しも良くないので危険。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
36	大塚小学校	大塚北三丁目地内	徳善寺北東T字交差点	道路が狭く、見通しも良くないので危険。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
37	大塚小学校	大塚北三丁目地内	徳善寺南東T字交差点	道路が狭く、見通しも良くないので危険である。また反射鏡の下に設置されている「注意」の看板が経年劣化により見えにくく、朝は交通量が多いため、横断に注意が必要である。	稲沢市	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕
38	大塚小学校	大塚北四丁目地内	—	通学路が狭く、大きい道路から狭い道路に曲がる車に対して注意が必要である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
39	大塚小学校	大塚南三丁目地内	吉田クリニック南県道との交差点	多くの通学団が合流し、信号のある交差点を渡る地点であるため、信号待ちで多くの児童が待機状態になると、自動車だけでな	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
40	大塚小学校	大塚町地内ほか	大塚小学校南	信号のある交差点ではあるが、朝は交通量が多く、右折車や左折車に特に注意が必要	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
41	大塚小学校	大塚南五丁目地内ほか	アクロスプラザ北東交差点	道路が狭く、見通しも良くないので危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
42	大塚小学校	幸町地内	日立IEシステム南西T字交差点	集合場所がそれほど広くないため、危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
44	大塚小学校	東緑町三丁目地内	緑町児童遊園南側道路	通学路が狭く、大きい道路から狭い道路に曲がる車に対して注意が必要である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
45	大塚小学校	奥田町地内	緑町児童遊園南側道路	大雨時、用水が溢れ道路が冠水し、危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
50	大里西小学校	七ツ寺町地内	中電七ツ寺変電所北側交差点	交通量が多く、危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
51	大里西小学校	中之庄高畑町地内ほか	—	福田川が大雨時に増水する。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
52	大里西小学校	奥田木塚町地内	橋梁名「奥田FC5」	交通量が多く、危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
54	大里西小学校	中之庄町地内	矢田工業所東 県道給父清須線と市道との交差点	通行量があり、見通しも悪く危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
55	大里西小学校	奥田馬場町地内	馬場町公会堂北交差点	交通量が多く、歩道スペースも狭い。大雨時冠水で通行不能。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
57	大里東小学校	井之口町地内	井之口地下道	交通量が多く、踏切幅が狭く危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
58	大里東小学校	六角堂西町四丁目地内	六角堂踏切	雨天時に大きな水たまりができ危険である。	稲沢市	舗装の修繕
59	大里東小学校	日下部北町地内	井之口大坪交差点	車の抜け道になっており、東西の交通量が多く、横断歩道が無く南北を横断する際に危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
61	大里東小学校	日下部中町地内	—	点滅信号はあるが、東西の交通量が多く、南北を横断する際に危険である。	学校教育委員会	安全指導の継続経過観察
62	大里東小学校	井之口町地内	—		学校教育委員会	安全指導の継続経過観察