

令和7年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R7.10月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00093291	2025年10月1日 17時05分	日下部東町2丁目2	側溝・側溝のふた	見通しが悪く危険、側溝に落ちそう	管理者に情報提供	土地所有者
2	BW00093315	2025年10月1日 20時41分	下津北山1丁目 地内	街路樹	剪定希望	管理者に情報提供	土地所有者
3	BW00093477	2025年10月3日 11時27分	下津穂所1丁目 陸田下津線	その他	樹枝のはみだし	管理者に情報提供	土地所有者
4	BW00093512	2025年10月3日 13時21分	平和町上三宅上屋敷2 1 1	路面（車道）	陥没している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
5	BW00093690	2025年10月3日 15時52分	陸田宮前1丁目3-1	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
6	BW00093776	2025年10月3日 19時45分	祖父江町島本未新田3 2 5	路面（車道）	木が茂り、看板が見えない。車道が狭くなり、通学の子とも車との接触が危険	管理者に情報提供	土地所有者
7	BW00093800	2025年10月4日 10時09分	下津下町西1丁目1 1 8	路面（車道）	段差ができています	対応完了	用地管理課
8	BW00093953	2025年10月4日 17時40分	長野1丁目1 4-2 2	道路照明灯	点灯していない	管理者に情報提供	照明灯の管理者
9	BW00094013	2025年10月5日 9時03分	下津北山1丁目3	標識・看板	破損・欠損している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
10	BW00094150	2025年10月7日 12時11分	祖父江町二俣下川原3 9	その他	雑草が道路に出て歩行困難	管理者に情報提供	土地所有者
11	BW00094217	2025年10月8日 11時13分	高重東町5 1-1 5	路面（歩道）	陥没している	対応完了	用地管理課
12	BW00094359	2025年10月9日 8時33分	平蜂ノ坪町7 7	その他	樹木張り出し	管理者に情報提供	一宮建設事務所
13	BW00094445	2025年10月9日 15時55分	正明寺4丁目2 9-5	路面（歩道）	舗装の亀裂が道路を横断して自宅まで続いていて不安です	経過観察	用地管理課
14	BW00094598	2025年10月10日 8時03分	南麻績町郷前1	路面（車道）	段差ができています	対応完了	用地管理課
15	BW00094609	2025年10月12日 13時14分	祖父江町山崎中屋敷4 6	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
16	BW00094736	2025年10月13日 10時42分	松下2丁目9-5 Nexus 松下	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
17	BW00094883	2025年10月13日 18時14分	矢合町廻間 地内	その他	水路の破損	対応完了	用地管理課
18	BW00094916	2025年10月14日 8時12分	陸田宮前1丁目3-1	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課

