

令和5年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R5.11月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00020944	2023年11月1日 12時18分	稲島町寺山5 2	その他	県の水環境整備で作られた歩道が良く良くなりました。ありがとうございます。	対応完了	用地管理課
2	BW00021030	2023年11月2日 18時05分	祖父江町本甲大溝1 1 6-2	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	管理者に情報提供	一宮建設事務所
3	BW00021199	2023年11月4日 13時45分	北島6丁目3 2	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
4	BW00021208	2023年11月5日 10時09分	桜木2丁目6-5	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
5	BW00021318	2023年11月6日 11時23分	平和町須ヶ谷郷6 1 2	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	用地管理課
6	BW00021417	2023年11月7日 14時44分	附島町天神南7 9	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	対応完了	用地管理課
7	BW00021527	2023年11月7日 16時00分	祖父江町中牧上屋敷4 9	その他	草等が伸び、道路にはみ出して、通行の邪魔になっている	管理者に情報提供	土地所有者
8	BW00021603	2023年11月7日 16時45分	祖父江町中牧江西1 3	その他	木が邪魔で視界を遮っている	対応完了	用地管理課
9	BW00021768	2023年11月9日 8時31分	祖父江町三丸渕江北前3 4 4	カーブミラー	傾いている	対応完了	用地管理課
10	BW00021849	2023年11月11日 1時25分	下津町東森9	その他	車が止められない	経過観察	用地管理課
11	BW00021983	2023年11月14日 15時24分	平和町下起南9 6-1	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
12	BW00022093	2023年11月14日 23時08分	平和町鷺尾1 5 5	路面（車道）	段差ができています	対応完了	用地管理課
13	BW00022104	2023年11月15日 6時56分	下津北山1丁目7-3	街路樹	剪定希望	管理者に情報提供	一宮建設事務所
14	BW00022218	2023年11月15日 17時29分	祖父江町三丸渕八島3-1	カーブミラー	破損・欠損している	対応完了	用地管理課
15	BW00022356	2023年11月15日 19時25分	横地1丁目8 0	道路照明灯	点灯していない	対応完了	用地管理課
16	BW00022496	2023年11月19日 10時37分	平和町須ヶ谷郷5 4 5	路面（車道）	段差ができています	経過観察	用地管理課
17	BW00022563	2023年11月20日 10時49分	下津北山1丁目7-3	路面（歩道）	段差ができています	管理者に情報提供	一宮建設事務所
18	BW00022637	2023年11月20日 20時51分	平和町勝幡新田3 0 0	路面（車道）	段差ができています	経過観察	用地管理課

