

令和7年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R7年.12月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00099046	2025年12月1日 12時37分	井堀下郷町109	その他	不法投棄	管理者に情報提供	一宮建設事務所
2	BW00099175	2025年12月1日 18時18分	平細工蔵町67	路面（車道）	段差ができている	対応中	用地管理課
3	BW00099218	2025年12月2日 11時50分	下津南山1丁目1-5	その他	衣類の落とし物か忘れものか。	管理者に情報提供	稲沢警察署
4	BW00099368	2025年12月2日 22時45分	下津小井戸1丁目1-11	その他	一方通行標識への落書き	管理者に情報提供	愛知県公安委員会) (稲沢警察署)
5	BW00099433	2025年12月7日 18時55分	下津南山1丁目1-9	その他	防犯カメラ設置の掲示物がJR敷地側に落下しています。	管理者に情報提供	総務課
6	BW00099595	2025年12月10日 6時16分	祖父江町三丸渕中島118-5	道路照明灯	点灯していない	対応完了	用地管理課
7	BW00099624	2025年12月10日 18時02分	祖父江町三丸渕中島118-5	道路照明灯	点灯していない	対応完了	用地管理課
8	BW00099720	2025年12月15日 14時13分	北島町皿屋敷61	路面（車道）	陥没している	経過観察	用地管理課
9	BW00099819	2025年12月15日 15時35分	陸田本町178	その他	車両が乗り上げる危険度が高い 縁石	経過観察	用地管理課
10	BW00099975	2025年12月16日 16時47分	祖父江町二俣宮西71-2	路面（歩道）	雑草が残っている	対応完了	用地管理課
11	BW00100096	2025年12月17日 2時12分	陸田宮前1丁目3-26	側溝・側溝のふた	違法設置物	管理者に情報提供	土地所有者
12	BW00100106	2025年12月23日 13時39分	平和町鶯尾175	路面（車道）	陥没している	対応中	用地管理課
13	BW00100221	2025年12月25日 8時00分	下津油田町92	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
14	BW00100387	2025年12月26日 16時49分	国府宮2丁目6-3	その他	防犯カメラ設置の掲示物の固定外れがあり、風でバタついています。	管理者に情報提供	稲沢警察署
15	BW00100432	2025年12月28日 13時19分	下津北山1丁目3 プレミアムフォート稲沢	その他	折れた枝が歩道に落ちていますので回収をお願いします。	対応完了	用地管理課
16	BW00100584	2025年12月28日 13時27分	平和町塩川478	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
17	BW00100641	2025年12月28日 13時29分	平和町塩川490	路面（車道）	段差ができている	対応中	用地管理課
18	BW00100729	2025年12月28日 13時32分	平和町塩川478	路面（車道）	段差ができている	対応完了	用地管理課

令和7年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）