

令和 6 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R6.12月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00063485	2024年12月3日 12時26分	矢合町三吉跡 1 5 3 5	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	対応中	用地管理課
2	BW00063503	2024年12月3日 15時41分	祖父江町山崎寺廓 2 8	カーブミラー	曇って見えづらい	経過観察	用地管理課
3	BW00063633	2024年12月3日 15時45分	一色西町 9 0	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
4	BW00063743	2024年12月6日 12時10分	駅前 1 丁目 9 稲沢駅	その他	駅東口の公衆電話は撤去されました	対応完了	用地管理課
5	BW00063832	2024年12月7日 10時52分	儀長 2 丁目 2 4	路面（歩道）	雑草が多く、自転車が通りづらい	管理者に情報提供	一宮建設事務所
6	BW00063961	2024年12月9日 16時14分	祖父江町二俣下瀬古 9 0 7	その他	道路に枝が出ていて、車に当たる	管理者に情報提供	土地所有者
7	BW00064047	2024年12月9日 16時35分	駅前 2 丁目 2 6 - 8	路面（歩道）	陥没している	管理者に情報提供	東邦ガス株式会社
8	BW00064121	2024年12月10日 17時02分	小寺町 3 丁目 1 6 - 2	その他	道路にはみ出している大きな樹木の枝や雑草を剪定してほしい。	管理者に情報提供	土地所有者
9	BW00064209	2024年12月13日 11時53分	下津北山 1 丁目 1 6 - 2	路面（歩道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
10	BW00064397	2024年12月13日 16時47分	祖父江町祖父江宮西 1 7 - 2	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
11	BW00064458	2024年12月14日 14時03分	駅前 1 丁目 9 稲沢駅	その他	階段タイル(垂直部)の剥がれ	対応完了	用地管理課
12	BW00064563	2024年12月15日 10時00分	下津町東森 9	路面（歩道）	段差ができています	管理者に情報提供	都市整備課
13	BW00064600	2024年12月18日 13時38分	下津片町 3 1	標識・看板	傾いている	管理者に情報提供	愛知県公安委員会（稲沢警察署）
14	BW00064795	2024年12月18日 13時42分	下津片町 3 1	標識・看板	「通学路」の文字が読めません。	対応完了	用地管理課 学校教育課
15	BW00064852	2024年12月18日 13時44分	下津長田町 5 4	標識・看板	破損・欠損している	管理者に情報提供	稲沢市消防本部
16	BW00064930	2024年12月21日 0時04分	駅前 1 丁目 9 稲沢駅	その他	放置自転車か？盗難自転車か？	管理者に情報提供	愛知県公安委員会（稲沢警察署）
17	BW00065059	2024年12月21日 15時41分	祖父江町二俣宮西 7 1 - 2	路面（車道）	段差ができています	対応中	用地管理課
18	BW00065182	2024年12月23日 11時19分	祖父江町三丸渕中丸渕 2 7 4	標識・看板	横断歩道の標識が破損している。	管理者に情報提供	愛知県公安委員会（稲沢警察署）

令和6年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

[illegible]