

令和7年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R8.2月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00104141	2026年2月3日 15時13分	正明寺3丁目192	標識・看板	風か何かが原因で曲がっている。	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 (稲沢警察署)
2	BW00104257	2026年2月4日 7時59分	祖父江町三丸渕寺東134	標識・看板	傾いている	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 (稲沢警察署)
3	BW00104322	2026年2月4日 8時44分	祖父江町三丸渕寺東134	標識・看板	傾いている	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 (稲沢警察署)
4	BW00104469	2026年2月5日 10時59分	井之口北畑町37	その他	水路に蓋をしたりフェンスで安全対策してほしい	地元行政区から要望が必要	道路課、治水課
5	BW00104511	2026年2月8日 9時11分	祖父江町山崎明島291	その他	樹木が通行の支障となっている	管理者に情報提供	土地所有者
6	BW00104619	2026年2月10日 8時30分	大矢町大矢田38	路面（車道）	雑草が放置されている	対応完了	用地管理課
7	BW00104773	2026年2月10日 9時29分	国府宮町手枕100-128	路面（車道）	安全に横断歩道を渡る事ができない	管理者に情報提供	稲沢警察署
8	BW00104893	2026年2月12日 6時36分	平和町平池郷付166	路面（車道）	ひび割れ	経過観察	用地管理課
9	BW00104958	2026年2月14日 16時18分	東畑5丁目118	側溝・側溝のふた	水が流れていない	対応中	用地管理課
10	BW00105014	2026年2月15日 11時31分	下津南山1丁目1-4	その他	防犯カメラ設置の掲示物の破損	管理者に情報提供	総務課
11	BW00105148	2026年2月15日 20時18分	祖父江町甲新田芝原上50	路面（歩道）	陥没している	対応中	用地管理課
12	BW00105233	2026年2月18日 21時17分	田代1丁目5-19	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	対応中	用地管理課
13	BW00105396	2026年2月19日 15時33分	一色藤塚町 地内	路面（車道）	段差ができています	地元行政区から要望が必要	道路課
14	BW00105481	2026年2月20日 12時45分	駅前1丁目9 稲沢駅	その他	劣化	管理者に情報提供	環境保全課
15	BW00105509	2026年2月22日 13時44分	重本2丁目2-54	路面（車道）	車道にある側溝の蓋のアスファルトが崩れて一部消失	管理者に情報提供	一宮建設事務所
16	BW00105625	2026年2月23日 16時47分	西溝口町畑西109-1	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
17	BW00105746	2026年2月23日 16時49分	西溝口町畑西109-1	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
18	BW00105824	2026年2月23日 16時52分	西溝口町南郷95	路面（車道）	段差ができています	対応完了	用地管理課

