

## 令和6年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R7.2月分

| 番号 | 受付番号       | 情報提供日             | 場所                | 損傷している施設 | 損傷状況  | 対応状況     | 管理者                 |
|----|------------|-------------------|-------------------|----------|---|----------|---------------------|
| 1  | BW00067134 | 2025年2月5日 7時08分   | 梅須賀町山之畑 7 1 7     | 路面（車道）   | 段差ができています   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 2  | BW00067241 | 2025年2月7日 10時45分  | 横野町 7 6 7         | 路面（車道）   | 舗装がはがれている   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 3  | BW00067397 | 2025年2月7日 14時56分  | 長野町五輪 7 4 9       | 標識・看板    | 破損・欠損している   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 4  | BW00067499 | 2025年2月8日 12時22分  | 稲葉 4 丁目 4-1 2     | 標識・看板    | 傾いている   | 管理者に情報提供 | 愛知県公安委員会<br>（稲沢警察署） |
| 5  | BW00067514 | 2025年2月9日 11時58分  | 稲沢町前田 2 0 8-7     | 路面（車道）   | 陥没している  | 対応完了     | 用地管理課               |
| 6  | BW00067648 | 2025年2月11日 15時58分 | 小寺町 3 丁目 1 6-2    | 路面（車道）   | 陥没している  | 管理者に情報提供 | 一宮建設事務所             |
| 7  | BW00067708 | 2025年2月12日 9時26分  | 西溝口町南郷 1 0 9-2    | 側溝・側溝のふた | 側溝のふたが破損・欠損している                                   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 8  | BW00067813 | 2025年2月14日 10時22分 | 稲沢町前田 2 4 8-7     | 路面（歩道）   | 穴が空いている   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 9  | BW00067911 | 2025年2月16日 10時19分 | 下津小井戸 1 丁目 5-1    | 路面（車道）   | 大きなトタン板が落ちていました。                                  | 対応完了     | 用地管理課               |
| 10 | BW00068001 | 2025年2月18日 18時11分 | 法花寺町漆畑 3 1 1      | 標識・看板    | 止まれの標識が90° 向きが変わっている                              | 管理者に情報提供 | 愛知県公安委員会<br>（稲沢警察署） |
| 11 | BW00068150 | 2025年2月20日 15時28分 | 祖父江町三丸瀧寺東 1 0 0-3 | 標識・看板    | 破損・欠損している   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 12 | BW00068254 | 2025年2月23日 9時53分  | 下津南山 1 丁目 1-5     | 路面（歩道）   | 犬のふんの放置   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 13 | BW00068364 | 2025年2月23日 9時57分  | 下津穂所一丁目9          | その他      | フェンス内立ち入り禁止地域へのゴミの不法投棄                            | 管理者に情報提供 | 一宮建設事務所             |
| 14 | BW00068442 | 2025年2月23日 15時05分 | 祖父江町三丸瀧寺東 1 0 0-1 | その他      | 先日連絡した交差点北側でも車道と歩道の境界のポールが複数破損していますので現場確認をお願いします。 | 対応完了     | 用地管理課               |
| 15 | BW00068544 | 2025年2月23日 17時06分 | 下津北山 1 丁目 1 6-2   | その他      | ENTRIO付近の路面つなぎ部のセメントが部分的に剥がれています                  | 対応中      | 用地管理課               |
| 16 | BW00068685 | 2025年2月25日 19時03分 | 平和町城西 2 8 5       | 路面（車道）   | 道路の亀裂が進んでいる（Google Mapで見る2年前と比べて）。                | 経過観察     | 用地管理課               |
| 17 | BW00068792 | 2025年2月26日 10時44分 | 下津南山 1 丁目 1-5     | 路面（車道）   | 大量ゴミの不法投棄   | 対応完了     | 用地管理課               |
| 18 | BW00068830 | 2025年2月27日 11時06分 | 天池西町 8 8-3        | 路面（車道）   | 段差ができています   | 対応中      | 用地管理課               |

