

令和 8 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R8.6月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00117609	2026年6月1日 8時44分	奥田町田畑切 6 4 5 5	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
2	BW00117759	2026年6月1日 17時50分	井之口沖ノ田町 2 2-2	ガードレール・フェンス	破損・欠損している	地元行政区から要望が必要	用地管理課
3	BW00117863	2026年6月3日 5時51分	一色森山町 1 4 6	側溝・側溝のふた	水が流れていない	管理者に情報提供	土地所有者
4	BW00117987	2026年6月3日 13時57分	奥田立長町 7 5	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
5	BW00118000	2026年6月3日 14時47分	下津北山 1 丁目 3	路面（車道）	雑草繁茂により視認性の悪化	対応完了	用地管理課
6	BW00118186	2026年6月4日 15時02分	下津北山 1 丁目地内	標識・看板	破損・欠損している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
7	BW00118230	2026年6月4日 16時07分	西町 3 丁目 6-2 5	道路照明灯	常に点灯している	対応完了	用地管理課
8	BW00118390	2026年6月4日 16時25分	下津北山 1 丁目 3	その他	雑草繁茂	対応完了	用地管理課
9	BW00118488	2026年6月5日 7時15分	下津北信正寺町 1 1	街路樹	剪定希望	管理者に情報提供	一宮建設事務所
10	BW00118516	2026年6月6日 23時21分	奥田切田町 3 3	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	用地管理課
11	BW00118606	2026年6月7日 6時16分	平和町勝幡新田 9 2-1	路面（車道）	陥没している	対応中	用地管理課
12	BW00118755	2026年6月7日 9時24分	下津穂所 1 丁目 3-6	その他	子供用の横断旗の破損	管理者に情報提供	総務課
13	BW00118825	2026年6月9日 8時53分	平和町嫁振北 1-3	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
14	BW00118911	2026年6月10日 12時56分	祖父江町二俣東柳原 4 0-1	路面（車道）	段差ができています	対応完了	用地管理課
15	BW00119078	2026年6月11日 10時27分	奥田町田畑切 6 4 5 5	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
16	BW00119136	2026年6月11日 15時25分	長野町北浦 1 1 3 0-1	標識・看板	破損・欠損している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
17	BW00119232	2026年6月12日 12時22分	祖父江町桜方枯榎 4 5 6	側溝・側溝のふた	側溝とその周りの道路が陥没している	地元行政区から要望が必要	用地管理課
18	BW00119318	2026年6月12日 13時43分	清水阿原町 7 1	その他	漏水	管理者に情報提供	稲沢市土地改良区

令和 8 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
19	BW00119452	2026年6月13日 16時35分	陸田馬山町 1 4	標識・看板	破損・欠損している	対応中	用地管理課
20	BW00119515	2026年6月14日 16時43分	祖父江町三丸渕二段割 6 9	路面（歩道）	陥没している	対応中	用地管理課
21	BW00119683	2026年6月14日 18時33分	北島町米屋境 9 3-5	路面（歩道）	舗装がはがれている	管理者に情報提供	一宮建設事務所
22	BW00119762	2026年6月15日 6時07分	井之口本町 6 6	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	対応完了	用地管理課
23	BW00119855	2026年6月15日 16時35分	松下 1 丁目 1-1	その他	ポスターが放置されています	対応完了	用地管理課
24	BW00119998	2026年6月16日 13時15分	下津住吉町 6 6	路面（歩道）	陥没している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
25	BW00120057	2026年6月16日 16時28分	下津蛇池町 8 2	その他	横断旗ケースの劣化	管理者に情報提供	総務課
26	BW00120115	2026年6月16日 16時45分	長束町観音寺田 1 2 6	路面（車道）	舗装がはがれている	対応中	用地管理課
27	BW00120247	2026年6月17日 21時26分	祖父江町祖父江南川原 5 0	側溝・側溝のふた	側溝の蓋が破損する。	経過観察	用地管理課
28	BW00120337	2026年6月18日 9時11分	重本 2 丁目 6 0	路面（車道）	毛布が落ちている	管理者に情報提供	一宮建設事務所
29	BW00120454	2026年6月20日 17時27分	木全 1 丁目 1 7	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
30	BW00120535	2026年6月21日 8時03分	平和町勝幡新田 8 5-1	路面（車道）	草が張り出して端に寄れない為、歩行者とのすれ違いが危険	対応中	用地管理課
31	BW00120685	2026年6月23日 14時29分	長野 7 丁目 5	路面（歩道）	盗難自転車の乗り捨て疑い（急ぎ報告）	管理者に情報提供	総務課
32	BW00120720	2026年6月27日 15時52分	下津光明寺町 6 2	路面（車道）	陥没している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
33	BW00120845	2026年6月27日 18時26分	増田南町 1 6 0	路面（車道）	陥没している	対応中	用地管理課
34	BW00120957	2026年6月27日 20時05分	木全 1 丁目15-1	その他	道路沿いの雑草	管理者に情報提供	土地所有者
35	BW00121048	2026年6月29日 8時19分	平和町横池三番割 平和工業団地	路面（車道）	拳サイズくらいの穴が複数開いている	対応完了	用地管理課
36	BW00121111	2026年6月29日 11時27分	平和町須ヶ谷大下 7 8 2	路面（車道）	隣接地から伸びた木や竹で通行し難い。	管理者に情報提供	土地所有者

令和 8 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

[illegible]