

令和 6 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R6.8月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00048462	2024年8月4日 14時42分	下津北山 1 丁目 5	その他	ボルトの保護カバーがなくなっている	管理者に情報提供	一宮建設事務所
2	BW00048556	2024年8月5日 14時05分	平和町下起中 2 7 4	標識・看板	傾いている	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 （稲沢警察署）
3	BW00048600	2024年8月6日 6時53分	横地 5 丁目 5	路面（歩道）	陥没している	管理者に情報提供	一宮建設事務所
4	BW00048718	2024年8月6日 11時33分	祖父江町桜方川鳴 7	路面（歩道）	歩道が通りにくい。	対応完了	用地管理課
5	BW00048868	2024年8月6日 18時38分	正明寺 2 丁目 2 1 - 1 0 ヴェルドミール Takemura	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
6	BW00048995	2024年8月7日 5時38分	祖父江町三丸渚上丸渚 1 6 2	側溝・側溝のふた	自転車(盗難?)が道路法面に捨てて有ります。 名前シール削って見えませんでした	管理者に情報提供	総務課
7	BW00049032	2024年8月7日 13時09分	野崎町本郷 1 1	路面（歩道）	舗装がはがれている	管理者に情報提供	土地所有者
8	BW00049152	2024年8月7日 16時30分	日下部中町 4 丁目 5 3 - 1	その他	空き地の雑草と樹木の繁茂	管理者に情報提供	土地所有者
9	BW00049225	2024年8月10日 22時49分	生出河戸町 7 2	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	用地管理課
10	BW00049369	2024年8月11日 20時17分	小池 1 丁目 3 - 1 4	標識・看板	横断歩道標識電灯切れ	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 （稲沢警察署）
11	BW00049481	2024年8月17日 18時27分	高御堂 3 丁目 2 2	カーブミラー	傾いている	対応完了	用地管理課
12	BW00049533	2024年8月19日 8時30分	平和町西光坊海道東 4 7 8	標識・看板	破損・欠損している	対応完了	用地管理課
13	BW00049603	2024年8月19日 23時53分	祖父江町本甲西宮神 1 1 9	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	用地管理課
14	BW00049751	2024年8月20日 15時24分	東畑北屋 4 1 4 4 - 2	側溝・側溝のふた	水が流れていない	経過観察	用地管理課
15	BW00049872	2024年8月20日 16時31分	平和町丸渚上 1 0 7	その他	用地管理課に連絡済み案件。宅地の樹木が道路に飛び出て危険。	管理者に情報提供	一宮建設事務所
16	BW00049986	2024年8月24日 21時01分	祖父江町野田海用 1 7 4 - 4	路面（車道）	両側の畑の土が流れて草が生え 子供が自転車で滑る事がある。	管理者に情報提供	土地所有者
17	BW00050059	2024年8月25日 8時54分	高御堂 2 丁目 2 6 - 2	カーブミラー	傾いている	対応完了	用地管理課
18	BW00050153	2024年8月25日 11時18分	祖父江町島本堤外 2 0 2 3 - 8	路面（車道）	段差ができている	対応完了	用地管理課

令和6年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

[illegible]