

令和 7 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R7.9月分

| 番号 | 受付番号       | 情報提供日             | 場所                  | 損傷している施設 | 損傷状況                                                     | 対応状況     | 管理者             |
|----|------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1  | BW00090008 | 2025年9月1日 18時35分  | 石橋 2 丁目 2 2 8       | 路面（車道）   | 段差ができています                                                | 対応完了     | 用地管理課           |
| 2  | BW00090137 | 2025年9月2日 9時13分   | 平和町下起南 2 2 2        | その他      | 歩道沿いの草が繁茂して、歩道の通行に支障がある                                  | 管理者に情報提供 | 平和土地改良区         |
| 3  | BW00090217 | 2025年9月3日 8時01分   | 祖父江町甲新田芝五 5 0       | 路面（車道）   | 所有者に改善指示をお願いします。                                         | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 4  | BW00090328 | 2025年9月4日 13時18分  | 平和町那古良 4 8          | その他      | 勝幡城の案内シートの劣化                                             | 管理者に情報提供 | 商工観光課           |
| 5  | BW00090458 | 2025年9月5日 8時11分   | 祖父江町二俣下川原 4 0       | その他      | 雑草、耕作放棄地                                                 | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 6  | BW00090527 | 2025年9月6日 9時50分   | 千代 4 丁目 5 8         | その他      | 草木が道を覆って車の通行に支障がある。また対向車に気付きにくく事故を起こす可能性がある              | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 7  | BW00090632 | 2025年9月8日 18時23分  | 下津北山 1 丁目 1 7       | その他      | 歩車道ブロックの水抜き穴の閉塞。                                         | 対応完了     | 用地管理課           |
| 8  | BW00090722 | 2025年9月9日 9時04分   | 祖父江町甲新田イー 6 4 -3    | 側溝・側溝のふた | 側溝が破損・欠損している                                             | 対応完了     | 用地管理課           |
| 9  | BW00090896 | 2025年9月10日 7時38分  | 陸田宮前 1 丁目 1 4 -2    | 路面（歩道）   | ガラス散乱                                                    | 対応完了     | 用地管理課           |
| 10 | BW00090971 | 2025年9月10日 14時02分 | 清水郷西町 4 8           | 街路樹      | 畑から伸びてきたツル上の草が電柱に巻き付き電線まで纏わりつき途中で街路灯が見えないくらいに草でおおわれています。 | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 11 | BW00091064 | 2025年9月13日 19時34分 | 井之口大坪町 2 5          | カーブミラー   | ミラーの向きがおかしい                                              | 対応完了     | 用地管理課           |
| 12 | BW00091118 | 2025年9月14日 8時04分  | 祖父江町三丸渚古宮 4 5       | 側溝・側溝のふた | 側溝が破損・欠損している                                             | 対応不可     | 土地所有者           |
| 13 | BW00091264 | 2025年9月14日 17時06分 | 下津北山 1 丁目 7 -4      | 路面（歩道）   | 歩道の雑草が伸び、小中学生の登下校の妨げになる為。                                | 管理者に情報提供 | 一宮建設事務所         |
| 14 | BW00091382 | 2025年9月17日 6時57分  | 祖父江町三丸渚江北前 9 7 -1   | その他      | 猿                                                        | 管理者に情報提供 | 稲沢警察署<br>(交通管理) |
| 15 | BW00091422 | 2025年9月17日 12時52分 | 稲葉 4 丁目 3 -1 8      | カーブミラー   | 破損・欠損している                                                | 対応完了     | 用地管理課           |
| 16 | BW00091572 | 2025年9月17日 17時43分 | 稲葉 4 丁目 3 -1 8      | カーブミラー   | ミラーの向きがおかしい                                              | 対応完了     | 用地管理課           |
| 17 | BW00091607 | 2025年9月18日 20時13分 | 馬場 2 丁目 6 5         | カーブミラー   | ミラーの向きがおかしい                                              | 対応完了     | 用地管理課           |
| 18 | BW00091738 | 2025年9月18日 21時28分 | 祖父江町拾町野屋敷西 3 1 0 -1 | 街路樹      | 害虫発生                                                     | 管理者に情報提供 | 都市整備課           |

令和 7 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

| 番号 | 受付番号       | 情報提供日             | 場所               | 損傷している施設 | 損傷状況                                                        | 対応状況     | 管理者             |
|----|------------|-------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 19 | BW00091837 | 2025年9月19日 10時30分 | 稲島 1 丁目 1 3      | その他      | 歩道（通学路上）の両側から草が伸びすぎていて、歩行の妨げになっている。雨の日は特に歩行しづらい。対応をお願い致します。 | 対応完了     | 用地管理課、土地所有者     |
| 20 | BW00091923 | 2025年9月20日 14時20分 | 子生和神明町 7 3       | 標識・看板    | 破損・欠損している                                                   | 対応完了     | 用地管理課           |
| 21 | BW00092005 | 2025年9月20日 22時48分 | 国府宮 3 丁目 8-8     | 路面（車道）   | 陥没している                                                      | 経過観察     | 用地管理課           |
| 22 | BW00092157 | 2025年9月20日 22時50分 | 国府宮 3 丁目 8-8     | 路面（車道）   | 段差ができています                                                   | 経過観察     | 用地管理課           |
| 23 | BW00092273 | 2025年9月20日 22時51分 | 国府宮 3 丁目 6-1     | 路面（車道）   | 舗装がはがれている                                                   | 経過観察     | 用地管理課           |
| 24 | BW00092335 | 2025年9月22日 11時22分 | 平和町勝幡新田 6 0      | 路面（車道）   | 草木が倒れており車に傷が入った 通行困難                                        | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 25 | BW00092453 | 2025年9月22日 11時55分 | 平和町城西 6 6-1      | 道路照明灯    | 点灯していない                                                     | 対応完了     | 用地管理課           |
| 26 | BW00092531 | 2025年9月22日 18時07分 | 陸田高畑町 3 5-4      | 標識・看板    | 標識の回収が忘れられてます                                               | 管理者に情報提供 | 水道工事会社          |
| 27 | BW00092646 | 2025年9月23日 10時31分 | 祖父江町西鵜之本 8 8 1   | 路面（車道）   | 陥没している                                                      | 対応完了     | 用地管理課           |
| 28 | BW00092789 | 2025年9月28日 10時21分 | 祖父江町三丸渕中丸渕 6     | 路面（歩道）   | 枝がのびてすれ違えない。対処をお願いします。                                      | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 29 | BW00092898 | 2025年9月29日 21時57分 | 小沢 3 丁目 1 1-1    | 路面（車道）   | 舗装がはがれている                                                   | 管理者に情報提供 | 愛知県公安委員会（稲沢警察署） |
| 30 | BW00092978 | 2025年9月30日 8時59分  | 大塚南 1 1 丁目 1 1 7 | 路面（車道）   | 陥没している                                                      | 対応完了     | 用地管理課           |
| 31 | BW00093068 | 2025年9月30日 13時04分 | 西溝口町北郷 5 0 1     | 街路樹      | 剪定希望                                                        | 管理者に情報提供 | 土地所有者           |
| 32 | BW00093114 | 2025年9月30日 19時09分 | 北市場町玄野 4 1 3     | カーブミラー   | 錆がひどい                                                       | 管理者に情報提供 | 一宮建設事務所         |
|    |            |                   |                  |          |                                                             |          |                 |
|    |            |                   |                  |          |                                                             |          |                 |
|    |            |                   |                  |          |                                                             |          |                 |
|    |            |                   |                  |          |                                                             |          |                 |