

令和 6 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R6.9月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00051004	2024年9月1日 8時56分	重本 3 丁目 8 5	路面（歩道）	アスファルトが亀甲状に亀裂が入っている。	経過観察	用地管理課
2	BW00051108	2024年9月1日 10時33分	下津北山 1 丁目 1 5-1	その他	駐輪場の掲示物破れ	管理者に情報提供	総務課
3	BW00051298	2024年9月1日 14時18分	祖父江町山崎上屋敷 3 9 3	その他	樹木が進路妨害	管理者に情報提供	土地所有者
4	BW00051326	2024年9月1日 17時42分	一色下方町 1 4 8	その他	道路に木がはみ出て来て、通行困難。	管理者に情報提供	土地所有者
5	BW00051475	2024年9月2日 10時21分	江西町江東 3 2 (愛西市)	路面（車道）	陥没している	管理者に情報提供	愛西市
6	BW00051536	2024年9月2日 10時59分	駅前 4 丁目 6-2 8	路面（車道）	側溝に生えた草が道路に出てきて通行しにくい	管理者に情報提供	土地所有者 用地管理課
7	BW00051633	2024年9月2日 11時03分	駅前 4 丁目 7-2 3	路面（車道）	一旦停止の場所で、草が生い茂って全然見えない。なんとかして欲しい。	管理者に情報提供	土地所有者 用地管理課
8	BW00051775	2024年9月2日 12時10分	稲沢町前田 2 4 2-4	道路照明灯	常に点灯している	管理者に情報提供	地元行政区
9	BW00051815	2024年9月2日 16時27分	長野 3 丁目 6-1 8	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
10	BW00051916	2024年9月2日 17時32分	北島 3 丁目 1 2 0	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
11	BW00052014	2024年9月3日 16時25分	祖父江町中牧上屋敷 4 8-1	その他	雑草で視界を邪魔している	管理者に情報提供	土地所有者
12	BW00052110	2024年9月3日 16時29分	祖父江町中牧上屋敷 4 8-1	路面（車道）	雑草が道路へ延びてきている	管理者に情報提供	土地所有者
13	BW00052231	2024年9月3日 16時40分	祖父江町中牧江西 1 3	その他	雑草で視界を邪魔している。木が通行の邪魔している	管理者に情報提供	土地所有者
14	BW00052313	2024年9月3日 17時38分	祖父江町山崎明島 2 9 1	路面（車道）	草	管理者に情報提供	土地所有者
15	BW00052402	2024年9月4日 18時39分	下津下町西 1 丁目 4 0	その他	放置自転車	管理者に情報提供	愛知県公安委員会 (稲沢警察署)
16	BW00052584	2024年9月5日 9時01分	平和町下起中 5 8 3	側溝・側溝のふた	側溝のつぎめの横、下に空間があるので陥没が心配です！	対応完了	用地管理課
17	BW00052621	2024年9月5日 11時24分	下津南山 1 丁目 7	路面（歩道）	陥没している 放置自転車もある	対応完了	用地管理課 稲沢警察署
18	BW00052755	2024年9月5日 15時24分	下津鞍掛 1 丁目 6-3 ヴィラーチェ 東野	標識・看板	修繕ありがとうございました！	対応完了	用地管理課

令和 6 年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
19	BW00052834	2024年9月5日 17時08分	治郎丸郷前町 2 3	その他	雑草で通学路がふさがれています	管理者に情報提供	土地所有者
20	BW00052916	2024年9月8日 9時16分	奥田町南内沖 4 9 7 0 - 1 0 6	側溝・側溝のふた	側溝の上に植木鉢	管理者に情報提供	土地所有者
21	BW00053044	2024年9月8日 11時00分	重本 1 丁目 9 6	その他	畑から樹木及び雑草が道路へはみ出しており、交差点での北側が確認出来ないため、道路管理者としての対応をお願いします。	管理者に情報提供	土地所有者
22	BW00053176	2024年9月8日 20時31分	祖父江町野田海用 1 7 4 - 4	路面（車道）	陥没している	経過観察	用地管理課
23	BW00053292	2024年9月8日 20時43分	祖父江町野田東縁下 1 5 1	側溝・側溝のふた	水が流れていない	経過観察	用地管理課
24	BW00053386	2024年9月9日 6時51分	祖父江町三丸渕江北上 4 1	標識・看板	傾いている	対応完了	用地管理課
25	BW00053432	2024年9月9日 10時55分	南麻績町郷前 1	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
26	BW00053534	2024年9月9日 16時34分	井之口柿ノ木町 2 1 4 - 2	カーブミラー	傾いている	対応完了	用地管理課
27	BW00053661	2024年9月10日 13時38分	祖父江町四貫北道野 8 3 6 - 1	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	用地管理課
28	BW00053747	2024年9月11日 9時14分	平和町勝幡新田 1 2 4	街路樹	剪定希望	管理者に情報提供	土地所有者
29	BW00053878	2024年9月11日 14時47分	下津新町 1 3 4	路面（歩道）	金属製の缶が放置	管理者に情報提供	一宮建設事務所
30	BW00053971	2024年9月11日 14時50分	下津新町 1 2	路面（歩道）	草生え。	管理者に情報提供	一宮建設事務所
31	BW00054001	2024年9月12日 16時11分	天池東町 4 7	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
32	BW00054107	2024年9月14日 6時16分	駅前 4 丁目 7 - 2 3	カーブミラー	ミラーを設置して欲しい	管理者に情報提供	道路課（地元行政区からの要望が必要）
33	BW00054236	2024年9月15日 10時49分	下津小井戸 1 丁目 5 - 1	標識・看板	一旦停止の文字が消えている	対応完了	用地管理課
34	BW00054317	2024年9月16日 14時42分	平和町塩川 1 1 4	道路照明灯	新設されたものが車道に立っており夜だと視認できない	経過観察	用地管理課
35	BW00054490	2024年9月18日 9時51分	下津南山 1 丁目 8 - 1 8 メゾン・ド・レーヴ	その他	放置自転車	管理者に情報提供	愛知県公安委員会（稲沢警察署）
36	BW00054541	2024年9月19日 14時57分	下津小井戸 1 丁目 1 - 1 3	路面（歩道）	ごみの不法投棄	管理者に情報提供	一宮建設事務所

令和6年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

[illegible]