

## 令和5年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

R5.9月分

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	BW00014056	2023年9月4日 12時11分	平和町下起南224-2	標識・看板	通学路の標識が色あせ判別しにくい	対応完了	用地管理課
2	BW00014188	2023年9月4日 17時02分	北島3丁目118	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
3	BW00014227	2023年9月5日 9時13分	西島本町173	道路照明灯	点灯していない	対応完了	行政区
4	BW00014393	2023年9月5日 16時34分	西島1丁目166	路面（車道）	舗装がはがれている	経過観察	用地管理課
5	BW00014404	2023年9月10日 7時05分	奥田井之下町34-2	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
6	BW00014505	2023年9月10日 14時48分	祖父江町神明寺141	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
7	BW00014659	2023年9月11日 9時45分	祖父江町島本西石塚1328-6	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
8	BW00014777	2023年9月11日 10時08分	奥田膳棚町1-1	路面（歩道）	段差ができています	対応完了	用地管理課
9	BW00014867	2023年9月11日 10時10分	奥田町中島6414	路面（車道）	段差ができています	経過観察	用地管理課
10	BW00014987	2023年9月12日 16時29分	祖父江町本甲大蒲86-4	その他	草木	管理者に情報提供	土地所有者
11	BW00015052	2023年9月13日 15時45分	奥田流町162	路面（車道）	雑草が道路側に出てきて、道路幅を狭くしている為交通に不具合が生じている	管理者に情報提供	土地所有者
12	BW00015197	2023年9月13日 18時24分	陸田栗林町51	その他	塩田化成の北側歩道の脇の雑草が生い茂っていて、歩道を半分塞いでおり、通行の妨げとなっている。自転車ですれ違えない。	管理者に情報提供	都市整備課
13	BW00015270	2023年9月13日 18時50分	祖父江町甲新田芝六46	道路照明灯	点灯していない	管理者に情報提供	行政区
14	BW00015357	2023年9月13日 18時52分	祖父江町甲新田芝原中22-5	道路照明灯	点灯していない	管理者に情報提供	行政区
15	BW00015491	2023年9月13日 21時12分	北市場本町2丁目1-1	道路照明灯	点灯していない	対応完了	用地管理課
16	BW00015526	2023年9月14日 16時14分	祖父江町本甲三ツ屋5-2	標識・看板	見えない	管理者に情報提供	土地所有者
17	BW00015637	2023年9月15日 10時42分	下津南山1丁目1-9	その他	階段タイル剥がれ	対応完了	用地管理課
18	BW00015735	2023年9月15日 12時13分	下津北山1丁目5	ガードレール・フェンス	破損・欠損している	対応完了	用地管理課

令和5年度対応状況一覧（道路損傷通報システム）

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
19	BW00015813	2023年9月16日 9時44分	奥田下河町 8 1-1	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
20	BW00015915	2023年9月16日 22時17分	下津北山 1 丁目 1 6-2	その他	自転車走行禁止の注意喚起が不十分	管理者に情報提供	都市整備課
21	BW00016059	2023年9月17日 9時33分	祖父江町本甲大溝 1 0 8	路面（歩道）	草が飛び出してる	管理者に情報提供	一宮建設事務所
22	BW00016194	2023年9月18日 12時50分	井堀下郷町 5 6-7	側溝・側溝のふた	水が流れていない	対応完了	用地管理課
23	BW00016294	2023年9月18日 16時31分	下津長田町 9 6	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課
24	BW00016385	2023年9月19日 8時06分	小池 3 丁目 8-2 4	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	用地管理課
25	BW00016463	2023年9月19日 12時36分	下津鞍掛 1 丁目 1 1-6	路面（歩道）	通学路の交差点の雑草について	対応完了	用地管理課
26	BW00016555	2023年9月19日 15時10分	祖父江町山崎舟橋 2 6 5	その他	花や木で車が見えにくい	対応完了	用地管理課
27	BW00016675	2023年9月20日 16時56分	祖父江町祖父江高熊 7 3-3	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	用地管理課
28	BW00016724	2023年9月21日 15時45分	祖父江町二俣五反 3 3	路面（車道）	舗装がはがれている	対応完了	用地管理課、道路課
29	BW00016841	2023年9月25日 13時41分	六角堂西町 1 丁目 5-1	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	対応完了	用地管理課
30	BW00016948	2023年9月26日 9時49分	祖父江町上牧堤外 2 6	その他	1道路と歩道間の草が伸びて見通し悪い。2付近の民地から草木で歩道が通れない。	管理者に情報提供	一宮建設事務所
31	BW00017059	2023年9月26日 16時39分	祖父江町本甲横手南 3-1	路面（車道）	陥没している	対応完了	用地管理課
32	BW00017179	2023年9月26日 18時18分	北市場本町 4 丁目 5-1 6	路面（歩道）	歩道の植え込みが繁殖して、自転車等の通行に支障がある。「剪定してほしい」との住民の声がある。	管理者に情報提供	都市整備課
33	BW00017253	2023年9月27日 21時53分	北市場本町 4 丁目 2-1 8	道路照明灯	点灯していない	管理者に情報提供	行政区
34	BW00017323	2023年9月29日 15時39分	小沢 3 丁目 6-1 7	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	経過観察	用地管理課
35	BW00017491	2023年9月29日 23時04分	北市場町玄野 6 0	その他	舗装工事後、止まれ文字が1週間以上書いてありません。このような箇所が他にも沢山あります。車が一時停止しません。危険です。	管理者に情報提供	下水道課
36	BW00017502	2023年9月30日 22時32分	北市場本町 1 丁目 5-6	街路樹	剪定希望	管理者に情報提供	都市整備課