## 令和7年度対応状況一覧(公園損傷通報システム)

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	PW00025102	2025年9月7日 14時 00分	松下公園		樹木の根元の陥没	対応完了	都市整備課
2	PW00025266	2025年9月9日 17時 34分	おりづふれあい広場公園	擬木床材	床材の破損	今年度工事予定	都市整備課
3	PW00025352	2025年9月11日 10 時14分	吹上公園		公園内の駐車車両	対応完了	都市整備課
4	PW00025405	2025年9月22日 12 時03分	おりづふれあい広場公園	擬木床材	床材の破損	今年度工事予定 散乱した床材回収対応済	都市整備課
5	PW00025514	2025年9月22日 17 時50分	千代公園	複合遊具	ナットの緩み	対応依頼済(10月中予定)	都市整備課
6	PW00025623	2025年9月25日 12 時12分	新町いこいの森公園		樹木の添え木折れ	対応依頼済(10月中に対応予定)	都市整備課
7	PW00025792	2025年9月27日 16 時02分	大江川親水公園	ベンチなど(休憩施設)	たばこ等のごみのポイ捨て	対応完了	都市整備課
8	PW00025872	2025年9月28日 12 時05分	みゆき公園		看板裏にハチの巣	対応完了	都市整備課
9	PW00025963	2025年9月29日 14 時59分	みゆき公園	シーソー	タイヤの外れ	対応依頼済(10月中旬予定)	都市整備課