令和６年度対応状況一覧（公園損傷通報システム）　　令和6年12月31日時点

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	PW00013787	2024年12月8日 12時00分	稲沢駅東多目的広場	園内	犬のフンの放置	対応完了（清掃）	都市整備課
2	PW00013884	2024年12月9日 13時48分	おりづふれあい広場公園	園路	擬木舗装の破損	対応完了(清掃、段差解消)	都市整備課
3	PW00013942	2024年12月10日 11時00分	グリーン・スパーク中央公園	ベンチなど（休憩施設）	ゴミ散乱、園路の汚れ	対応保留（ゴミは清掃 園路は様子見）	都市整備課
4	PW00014005	2024年12月10日 17時07分	ＪＲ稲沢駅西ロータリー	樹木	樹木片散乱	対応完了（清掃）	都市整備課
5	PW00014162	2024年12月16日 7時55分	西町公園	園路	舗装の剥がれ	対応完了（補修）	都市整備課
6	PW00014218	2024年12月18日 15時55分	小井戸なごみ公園	ベンチなど（休憩施設）		対応中　（業者修繕依頼）	都市整備課
7	PW00014336	2024年12月21日 15時39分	小正中央公園中央	遊具	固定板のネジ欠落	使用禁止（業者修繕依頼）	都市整備課
8	PW00014468	2024年12月22日 15時50分	おりづふれあい広場公園	園路	園路舗装の剥がれ	対応完了（補修）	都市整備課
9	PW00014518	2024年12月27日 7時33分	日光川左岸側（桜ネックレス）	ベンチなど（休憩施設）	桜ネックレス日光川左岸側にある東屋付近の木製ベンチが破損しています。	使用禁止（業者修繕依頼）	都市整備課
10	PW00014628	2024年12月29日 14時25分	稲沢駅東多目的広場	注意喚起ラミネート	ラミネート破損	対応完了（回収）	都市整備課