令和５年度対応状況一覧（公園損傷通報システム）

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	PW00005236	2024年3月4日 15時57分	西光坊公園	損傷システム通報看板	写真の看板を固定してもらいたいです。子供達が抜いて遊んでました	対応完了（再度立込み済）	都市整備課
2	PW00005339	2024年3月10日 9時01分	稲沢駅東多目的広場	立て看板	立て看板の棒が折れて倒れていました	対応完了（再度立込み済）	都市整備課
3	PW00005495	2024年3月10日 11時27分	千代公園	遊具（手すり部破損）	稲沢陸上競技場北側千代公園の滑り台横	対応完了（テープにて補強済）	都市整備課
4	PW00005509	2024年3月10日 14時37分	西町さくら公園	ベンチなど（休憩施設）	ベンチの側面カバーが多数外れてエッジが出ている	対応完了（テープにて補強済）	都市整備課
5	PW00005633	2024年3月13日 17時43分	西町てんま公園	遊具	遊具の損傷が、放置されており、立ち入り禁止の区画も整備されておらず、小さい子供がよく立ち入っている。	対応完了（使用禁止テープ済）	都市整備課
6	PW00005780	2024年3月15日 20時02分	平和中央公園	ベンチなど（休憩施設）	ベンチのネジが出ている	対応完了	都市整備課
7	PW00005877	2024年3月18日 8時29分	陸田どんぐり公園	水回り（水道・トイレなど）	水が流れ続けやすい	対応完了（修繕対応済）	都市整備課
8	PW00005956	2024年3月27日 20時15分	小井戸なごみ公園	遊具	なごみ公園のバスケットゴールの破れ	対応完了（修繕対応済）	都市整備課
9	PW00006089	2024年3月28日 10時56分	稲沢駅東多目的広場	花壇の草花	一部枯れ	対応完了（花壇管理者に対応を依頼）	都市整備課