

令和 6 年度対応状況一覧（公園損傷通報システム）

令和6年5月31日時点

| 番号 | 受付番号       | 情報提供日             | 場所              | 損傷している施設           | 損傷状況                                                       | 対応状況                      | 管理者   |
|----|------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1  | PW00006929 | 2024年5月1日 8時12分   | 手枕公園            | 照明灯                | 点いたり消えたり                                                   | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 2  | PW00007086 | 2024年5月5日 15時00分  | 奥田公園            |                    | 全体的に草がぼうぼう                                                 | 対応完了（草刈り対応済）              | 都市整備課 |
| 3  | PW00007137 | 2024年5月5日 15時07分  | 奥田公園            | 蜂の巣がある             | 公園内のベンチの屋根があるところ                                           | 対応完了（撤去済）                 | 都市整備課 |
| 4  | PW00007272 | 2024年5月8日 17時59分  | 北出公園            | 遊具（ブランコ）           |                                                            | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 5  | PW00007317 | 2024年5月11日 9時03分  | 石田公園            | 遊具                 | 滑り台のローラーが回らない                                              | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 6  | PW00007435 | 2024年5月12日 10時01分 | JR稲沢駅東ロータリー内街路樹 |                    | 稲沢駅東口ロータリー植栽部                                              | 対応完了（撤去済）                 | 都市整備課 |
| 7  | PW00007507 | 2024年5月14日 18時08分 | 下三宅農村公園         | フェンス               | 一部破損                                                       | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 8  | PW00007601 | 2024年5月16日 14時03分 | 平和中央公園          |                    | サッカーゴールが破れているのと、サッカーゴール前だけ特に水捌けが悪いです。水捌けがよくなるようにしてもらいたいです。 | 対応依頼済（業者依頼中）              | 都市整備課 |
| 9  | PW00007711 | 2024年5月17日 18時46分 | 国府宮ふれあい公園       | 遊具                 | ブランコの鎖のネジ部分が外れた。                                           | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 10 | PW00007803 | 2024年5月20日 16時24分 | 稲沢公園            |                    | 自転車の置き方                                                    | 対応完了（注意看板設置）              | 都市整備課 |
| 11 | PW00007956 | 2024年5月21日 16時23分 | 小井戸なごみ公園        | 遊具（バスケットゴールのネット破損） | 小井戸なごみ公園                                                   | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 12 | PW00008041 | 2024年5月22日 11時29分 | 吹上公園            | 入口にある車進入防止用の石像     | 外れている                                                      | 対応完了（修繕対応済）               | 都市整備課 |
| 13 | PW00008151 | 2024年5月23日 16時22分 | 稲沢公園            |                    | 自転車の置き方                                                    | 対応完了（現地にて指導）              | 都市整備課 |
| 14 | PW00008206 | 2024年5月26日 12時25分 | 稲沢公園            | 樹木                 | 稲沢公園南西入口付近の木のうろが、スズメバチ？の巣になっている                            | 対応完了（撤去済）                 | 都市整備課 |
| 15 | PW00008360 | 2024年5月28日 10時05分 | 奥田公園            | 樹木                 |                                                            | 対応保留（隣接建物所有者が対応を希望されなかった） | 都市整備課 |
|    |            |                   |                 |                    |                                                            |                           |       |
|    |            |                   |                 |                    |                                                            |                           |       |
|    |            |                   |                 |                    |                                                            |                           |       |