

令和6年度対応状況一覧（公園損傷通報システム）

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	PW00017918	2025年3月2日 12時39分	北出公園	水回り（水道・トイレなど）	蛇口の向きが曲がっている	対応完了（補修）	都市整備課
2	PW00018063	2025年3月6日 16時12分	稲沢市立長東ちびっこ広場	遊具	プランコの下に安全マットを敷いてほしい	対応依頼済	子育て支援課
3	PW00018160	2025年3月8日 14時50分	西光坊公園	遊具	複合遊具の経年劣化	対応保留	都市整備課
4	PW00018287	2025年3月9日 16時03分	小井戸なごみ公園	樹木	木の枝が折れている	対応完了（清掃）	都市整備課
5	PW00018304	2025年3月9日 16時08分	おりづふれあい広場公園	樹木	木に紐が絡まっている	対応完了（清掃）	都市整備課
6	PW00018483	2025年3月10日 9時13分	小沢菅原公園		車の乗り入れ	対応完了（看板設置）	都市整備課
7	PW00018571	2025年3月12日 12時28分	グリーン・スパーク中央公園	ベンチなど（休憩施設）	ベンチの塗料の汚れがある	対応保留	都市整備課
8	PW00018632	2025年3月20日 11時00分	北出公園	遊具	石の滑り台のひび割れ	対応中（業者修繕依頼）	都市整備課
9	PW00018786	2025年3月21日 14時53分	おりづふれあい広場公園、稲沢駅東多目的広場		注意看板の落下と落とし物	対応完了（補修、回収）	都市整備課
10	PW00018808	2025年3月21日 15時21分	グリーン・スパーク中央公園		ごみのポイ捨て	対応完了（清掃）	都市整備課
11	PW00018966	2025年3月30日 15時08分	稲沢駅東多目的広場		のぼり旗の破損	対応依頼済	シティプロモーション課
12	PW00019018	2025年3月31日 11時20分	陸田宮前ひまわり公園		通路の枕木の劣化	対応中（業者修繕依頼）	都市整備課
13	PW00019170	2025年3月31日 16時18分	稲沢公園	水回り（水道・トイレなど）	トイレ鍵の破損	対応完了（補修）	都市整備課