

令和7年度対応状況一覧（公園損傷通報システム）

番号	受付番号	情報提供日	場所	損傷している施設	損傷状況	対応状況	管理者
1	PW00021372	2025年5月1日 8時15分	西町公園		公園利用看板の倒れ	対応完了	都市整備課
2	PW00021451	2025年5月4日 9時39分	稲沢駅東多目的広場		公園利用看板の外れ	対応完了	都市整備課
3	PW00021505	2025年5月4日 13時07分	稲沢駅東多目的広場		旗の外れ	対応完了	シティープロモーション課
4	PW00021611	2025年5月4日 13時09分	稲沢駅東ロータリー		旗の外れ	対応完了	シティープロモーション課
5	PW00021714	2025年5月7日 15時59分	稲沢公園	水回り（水道・トイレなど）	多目的トイレ扉 ゴム破損	使用可能なため、様子見	都市整備課
6	PW00021868	2025年5月9日 16時33分	長野公園	遊具	遊具 カバーに穴	対応完了	都市整備課
7	PW00021968	2025年5月11日 9時47分	稲沢駅東駐輪場付近		防犯カメラ看板の破損	対応依頼済	稲沢警察
8	PW00022048	2025年5月12日 17時48分	文化の丘公園		遊具看板の外れ	対応完了	都市整備課
9	PW00022193	2025年5月13日 12時40分	長東町ちびっこ広場		車止めの劣化	対応依頼済	子育て支援課
10	PW00022244	2025年5月13日 21時35分	吹上公園		公園入り口付近の不陸	対応依頼済み（6月予定）	都市整備課
11	PW00022308	2025年5月14日 15時16分	稲沢西ロータリー		キッチンカーによる物品販売	対応依頼済	用地管理課
12	PW00022457	2025年5月16日 15時50分	稲沢駅東ロータリー		駐輪禁止標識の倒れ・破損	対応依頼済	総務課
13	PW00022533	2025年5月18日 11時54分	坂田児童遊園	遊具	ブランコ破損	対応依頼済	子育て支援課
14	PW00022690	2025年5月19日 10時06分	小正中央公園	遊具	ロープ遊具一部破損	業者確認の上、使用可能であるため、様子見	都市整備課
15	PW00022735	2025年5月19日 19時52分	小池公園	照明灯	照明灯 不点灯	対応完了	都市整備課
16	PW00022866	2025年5月20日 17時59分	長野公園	樹木	フジ剪定	対応完了	都市整備課
17	PW00022952	2025年5月21日 11時35分	稲沢駅東多目的広場		ごみ放置	対応完了	都市整備課
18	PW00023017	2025年5月21日 11時38分	稲沢駅東ロータリー		張り紙剥がれ・放置	対応依頼済	総務課

