


中·市-20-120



- 地形 乃 〇 地条件 (使用地地調査事務所調査による)
- 地下水位は GL-200 前後である。
- 地質は沖積堆積の砂層と粘土層である。
- 砂層の厚さは 22.00 ~ 23.00 m、N 値 20 ~ 30 m 均等係数 10 以下で砂層の均質性は良好である。GL-600 以下は粘土層であるが N 値は 10 以下で、土質層の厚さ 20 ~ 25 m 均等係数 11 である。
- GL-600 以下の透水係数は $7.43 \times 10^{-2} \sim 2.83 \times 10^{-3}$ cm/sec であるから、間接地盤と地盤配合の間の層の透水係数は $2.6 \times 10^{-3} \sim 10^{-2}$ cm/sec 以下である。従って砂質土層 (GL-600 以下) の透水性は良好である。粘土層は水を通さず、不透水性である。
- 敷地は三方を道路に一方は陸地に接している。南東側 10,000 m² の敷地には土間に排水工用水池がある。南側 10,000 m² の敷地には土間に排水工用水池がある。東側陸地は土間に排水工用水池がある。
- 排水工用水池は側溝と排水工用水池である。毎週排水工用水池