

令和2年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

安全状況調査				事業主体	対策内容
通し番号	学校名	住所・地番	通学路の状況・危険の内容		
63	稲沢西小学校	西町二丁目地内	てんま橋東	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
64	稲沢西小学校	西町二丁目地内ほか	西町二交差点南	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
65	稲沢西小学校	稲沢町地内	稲沢西小学校南西	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
66	稲沢西小学校	稲葉四丁目地内	貞信寺北	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
67	稲沢西小学校	稲沢町地内ほか	稲沢西小学校西	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
68	稲沢西小学校	稲葉四丁目地内ほか	貞信寺北	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
69	稲沢西小学校	小沢二丁目地内ほか	柵楯保育園南 小沢児童遊園南	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
70	稲沢西小学校	西町二丁目地内	西町二交差点北 西町公園南西	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
71	稲沢北小学校	稲島三丁目地内	稲沢北小学校南	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
72	稲沢北小学校	稲島三丁目地内	稲沢北小学校北	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
73	稲沢北小学校	稲島三丁目地内	稲沢北小学校東	稲沢市	板柵の設置(路肩の整備)
76	稲沢北小学校	稲沢町北山一丁目 以内	(株)トエネック 稲沢寮南	稲沢市	カラー舗装の修繕
77	稲沢北小学校	稲沢町北山二丁目 地内	稲葉神社東	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
78	稲沢北小学校	稲沢町地内	-	稲沢市	カラー舗装の修繕
79	清水小学校	竹腰西町地内ほか	光堂橋	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
80	清水小学校	清水寺前町地内	清水小前交差点	稲沢市	道路施設(舗装等)の修繕
81	清水小学校	横野堂根町地内	押しボタン信号付近	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
82	清水小学校	竹腰中町地内	八剱社	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
83	清水小学校	天池東町地内	児童遊園南	-	通学路対象外
85	清水小学校	天池西町地内	公民館西	-	通学路対象外
86	国分小学校	朝府町地内	国府宮パークスクエ アI番館南西	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
87	国分小学校	船橋町地内	消防本部北	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
88	国分小学校	船橋町地内	消防本部南	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
89	国分小学校	船橋町地内	観音橋	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
91	国分小学校	馬場一丁目地内	カフェドレ・パン東	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
92	国分小学校	馬場二丁目地内	法園寺北東	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
93	国分小学校	法花寺町地内	-	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察

令和2年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

安全状況調査					事業主体	対策内容
通し番号	学校名	住所・地番		通学路の状況・危険の内容		
94	国分小学校	法花寺町地内	雁橋北	フェンスが一部壊れかけているため、危険である。	稲沢市	防護柵の修繕
95	国分小学校	法花寺町地内	雁橋	橋の手すりが低い、橋からの落下等のおそれがある。	稲沢市	防護柵の設置(嵩増し)
96	国分小学校	矢合町地内	矢合歩行者信号	横断歩道(押しボタン式の信号)はあるが、交通量が多く、横断するときに注意が必要である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
97	国分小学校	矢合町地内	国分小学校南	見通しが悪く、通行には注意が必要である。特に、西側から交差点に入るとき、南北から来る車が分かりにくい。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
98	国分小学校	矢合町地内	歩行者信号	横断歩道(押しボタン式の信号)はあるが、交通量が多く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
99	国分小学校	儀長四丁目地内	正楽橋	工事中である。 通学路を変更している。	愛知県	正楽橋工事完了(歩道完成)
100	国分小学校	矢合町地内	六差路	6差路であり、見通しも悪い、危険である。	-	通学路対象外
101	国分小学校	儀長三丁目地内	貴船橋	現在は、工事の迂回路として利用する車が多い。特に、朝・夕方は交通量が多く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
102	国分小学校	儀長三丁目地内	儀長町公会堂	記念碑・鳥居の灯籠が倒壊するおそれがあり、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
103	国分小学校	矢合町地内	鈴置神社南	神社の木や灯籠が倒壊するおそれがあり、危険である。	-	通学路対象外
104	片原一色小学校	一色川俣町地内 一色下方町地内	河俣下神社北 下方公民館西	集合場所に向かうまでに道路を横断しなくてはならないが、横断歩道がないため、心配な状態が続いている。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
105	片原一色小学校	一色中屋敷町地内	中屋敷公民館北	歩道橋から下りる際に走ってくる車と接触する可能性があり、注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
107	片原一色小学校	西島東町地内	西島本町交差点東	新しく開通した道路であり、交通量が多い。横断歩道や信号もなく、集合場所に行くために横断する児童もあり、危険である。	-	通学路対象外
109	片原一色小学校	片原一色町地内	善應寺	道路がカーブしており、見通しが悪い割に、交通量が多く危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
111	片原一色小学校	一色下方町地内	荘厳寺南	見通しが悪い交差点。国道155号線から迂回してくる車が多く危険である。	-	通学路対象外
114	千代田小学校	梅須賀町地内	教西寺南	教西寺南西の交差点。横断歩道はあるが信号がない。南北に走る道路の交通量が多い上に交差点北側の道路が緩やかにカーブしており、見通しが悪く大変危険なため、早急に押しボタン式の信号を設置していただきたい。地域からの要望も多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
116	千代田小学校	附島町地内	千代田郵便局南	横断歩道はあるが、信号がない。南北に走る道路の交通量が多く、危険であるため、信号を設置していただきたい。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
117	千代田小学校	井堀橋下町地内	-	道路北側のグリーンベルトを通過して、交差点に入り、また北側のグリーンベルトを通過して登下校する。しかし、横断歩道が普段通らない、南側に設置されている。できれば、北側にも横断歩道を設置していただきたい。地域からの要望もある。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
118	千代田小学校	込野町地内	-	横断歩道はあるが、信号がない。南北に走る道路の交通量が多く、危険であるため、信号を設置していただきたい。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
120	坂田小学校	田代二丁目地内ほか	田代団地北	朝夕の交通量が多く、スピードを出して走って行く車も少なくない。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
121	坂田小学校	今村町地内	今村駐在所南	横断歩道の白線が消えていてわかりにくい。	警察署	横断歩道の修繕
123	坂田小学校	坂田町地内ほか	-	通学路にグリーンベルト舗装されていない所がある。	稲沢市	路側帯のカラー舗装 (グリーンベルト)
125	三宅小学校	平和町地内	-	側溝がわかりにくく、けがにつながる危険がある。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
126	三宅小学校	平和町地内	八剱社東	街灯が少なく、日が暮れると危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
128	三宅小学校	平和町地内	平和郵便局北	グリーンベルトの塗装が大変薄くなっており、交通事故につながる危険がある。	稲沢市	路面標示、外側線の引き直し