

令和4年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

安全状況調査					事業主体	対策内容
通し番号	学校名	住所・地番	通学路の状況・危険の内容			
181	稲沢東小学校	長野東	-	登下校時に、多くの児童が使用する交差点。北進(写真奥方向)は、通学時間帯は、車両は進入規制をされているものの、守らない車両も見られ危険である。標識もあるが、視認しづらい。(視覚情報過多のため)	稲沢市	安全指導の継続 路面表示(赤)の引き直し
182	稲沢東小学校	長野東	-	通学時には、児童以外にも車や自転車の通行が多く、危険である。区画線も薄くなっており、安全に通行しづらい。	稲沢市	外側線の引き直し
183	稲沢東小学校	長野東	-	自転車や車の通行が多く、道路がカーブしていることから見通しづらい。また、グリーンベルトの修繕も必要に感じる。道幅も狭いため歩車分離を徹底できないと、事故の可能性がある。	稲沢市	路面標示の引き直し (グリーンベルト)
184	稲沢東小学校	長野東	-	登校時に駅方面(写真奥方向)に向かう多くの車、自転車が通行する。右左折も多い。歩道も狭いため、歩行者を縫うように通行する自転車が車道に飛び出したり、歩行者に接触したりしそうになる様子も見られる。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
185	稲沢東小学校	島	-	道幅が狭く、児童と車が同時に通行すると接触の恐れがあり危険である。	稲沢市	グリーンベルトの設置
186	大里西小学校	七ツ寺町地内	-	児童の登校時間に抜け道になっており、多くの車が通るため危険。路上駐車も多い。	稲沢市	グリーンベルトの設置
189	大里西小学校	田畑	-	新幹線高架下道路が抜け道になっている。停止線で止まらない車があるため、危険。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
190	大里西小学校	田畑	-	歩道の曲がり角のスペースが狭く、大勢が一度に利用するため、児童が車道に出てしまうことが頻繁にある。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
191	大里西小学校	田畑	-	信号無視の車があり危険。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
208	大里東小学校	井之口町川北東	高架下	7:00~7:30は、通らないようにお願いする看板はあるが、抜け道となっており、交通量多い。ポールで区切られているが、区画線も消えかけている。歩道細い。児童が振り向くとランドセルが車に引っかかりそう。また、登校時南に折れる必要があり、さらに危険。	稲沢市	外側線の引き直し グリーンベルトの設置が可能?
209	大里東小学校	六角堂東町3丁目	歩行者用踏切 長光寺南側の道沿い	踏み切り幅が長く、すぐに踏切が鳴ってしまうため危険。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
210	大里東小学校	六角堂東町4丁目	踏切東側の道	西側にある踏切を通る車が多く、その道を横断する必要があり、危険。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
212	大里東小学校	六角堂西町3丁目	市民センターの南東角	市民センター東側の南北の道が通学路だが、東に曲がるときに、横断歩道もなく横切るときに危険。	学校教育課	外側線の引き直しが可能
213	大里東小学校	日下部松野町3丁目	線路沿い 電気屋角	下校時には電気屋より30mほど北側のところで、線路沿いの道で南に出るが、その道の歩道がなく、交通量が多く危険。	稲沢市	グリーンベルトの設置
214	大里東小学校	奥田大沢町	橋	橋より西に大きな用水がある。また、橋を東にわたって20mほど歩道がなく危険。抜け道となっており、交通量多い。	稲沢市	グリーンベルトの設置
215	大里東小学校	六角堂西町3丁目 (南西角)	十字路	東西に走る車が多い。この道の南北が通学路で渡りにくいし、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
216	大里東小学校	日下部中町1丁目 (西端)	T字路	東に行くど踏切があり、多くの車が通る。この道の南北が通学路で渡りにくいし、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
217	大里東小学校	日下部中町2丁目 (北西角)	十字路	東西に走る車が多い。この道の南北が通学路で渡りにくいし、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
218	大里東小学校	六角堂西町1丁目	大きい踏切	踏み切り幅が長く、すぐに踏切が鳴ってしまうため危険。また、交通量も大変多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
219	大里東小学校	井之口本町	細い路地	グリーンベルトはあるが、道幅が狭い。そこに時々路駐している車があり、危険。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
220	大里東小学校	奥田酒伊町	カイクヤの南の道	緑石で区切られた歩道はあるが、東西に交通量が多く、道幅が狭いのですれ違う車と接触しそうで危険。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
221	大里東小学校	日下部北町	小学校東門前	下校時に写真①の門から反対側の歩道に教員が渡っている。登校時は北の信号で渡っている。門から垂直の方向に押しボタン信号があると渡りやすい。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察

222	下津小学校	下町	-	交通量が多く、通勤時間帯の抜け道になっている。歩行者用信号がなく、車両用信号では児童が見えにくく危険である。通学路の変更もできず、保護者から心配の声が絶えない。	稲沢市	グリーンベルトの設置
223	下津小学校	赤池	-	周辺が工場地帯のため、大型トラックが通行しており、危険である。駐車禁止を促すカラーコーンを置いて対処していただいている現状である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
224	下津小学校	片町	-	見通しが悪く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
225	下津小学校	片町	-	通行禁止時間帯にもかかわらず、自動車の通行があり、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
227	下津小学校	陸田	-	歩行者用道路にもかかわらず、自動車の侵入が頻繁にあると保護者から心配の声があった。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
228	大塚小学校	大塚北	-	道路が狭く、見通しが悪いいため、横断に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
229	大塚小学校	大塚南	-	狭い道から、勢いよく自動車が出てくる。また、歯科の駐車場から車の出入りがある。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
230	大塚小学校	大塚南	-	狭い道から、勢いよく自動車が出てくる。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
231	大塚小学校	幸町地内	-	幼稚園の駐車場に車の出入りが多くある。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
232	大塚小学校	幸町地内	-	自動車が狭い道から広い道に出る際、道路の停止線が薄くなっているため、横断する児童がいると危ない。また、大きな道路の交通量が多いため、右折・左折車両がいると危ない。	稲沢市	道路標示(止まれ)補修
233	大塚小学校	幸町地内	-	企業の出入り口があり、自動車の出入りも多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
234	大塚小学校	東緑町	-	商業施設の出入り口であり、出入りする自動車が非常に多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
235	大塚小学校	緑町	-	コンビニの駐車場があり、自動車の出入りがあるだけではなく、稲沢東高校の生徒が奥田駅から徒歩で通学する経路になっており、多くの自動車や人で混雑し、非常に危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
238	高御堂小学校	高御堂一丁目内	高御堂公園	一方通行だが、交通量が多く、車のスピードも速い	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
239	高御堂小学校	御供所町内	オーシーエル国府宮	一方通行だが、交通量が多く、車のスピードも速い	稲沢市	グリーンベルト設置
242	小正小学校	古杵南	-	横断歩道がカラー化ではあるが、信号のない交差点のため、横断時に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
243	小正小学校	古杵南	-	グリーンベルトのため、児童の登下校時はこちらを利用するが、交通量が多いため、登下校時に注意が必要。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
244	小正小学校	古杵南	-	工場へ出入りする車両や抜け道に利用する車両が多く、通行に注意が必要であり、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
245	小正小学校	古杵南	-	歩道が無く、狭い道路のため危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
246	小正小学校	古杵南	-	歩道が無く、狭い道路のため危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
250	小正小学校	小池東	-	見通しが悪く、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
251	小正小学校	小池東	-	見通しが悪く、危険である。	稲沢市	グリーンベルトの設置
252	小正小学校	正明寺南	-	横断歩道が消えかかっている、一旦停止せずに走り去る車両があり、危険である。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
253	小正小学校	正明寺南	-	抜け道として通行する車両が多く、危険である。また、横断歩道が消えかかっている。	警察署	横断歩道の修繕
254	小正小学校	小池南	-	交通量が多い。横断時に注意が必要。	警察署	信号機の設置
258	小正小学校	小池南	-	民家フェンス等により見通しが悪く、危険である。登下校時は交通量が多い。	学 校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察