

令和7年度 通学路プログラム 対策実績一覧表

通し 番号	安全状況調査			事業主体	対策内容	
	学校名	住所・地番	通学路の状況・危険の内容			
362	稲沢東小学校	長野5丁目	-	グリーンベルトがほとんど消えてしまっている。	稲沢市	グリーンベルト修繕済み
366	稲沢西小学校	稲葉3丁目	-	狭い道のわりに自動車の通行量も多いところ。白線が消えかかっているところもある。	愛知県	R7年度区画線設置工事にて白線の復旧
367	稲沢西小学校	稲葉3丁目	-	狭い道のわりに自動車の通行量も多いところ。白線が消えかかっているところもある。	愛知県	R7年度区画線設置工事にて白線の復旧
340	稲沢西小学校	西町3丁目	-	「とまれ」の表示がある道と、さほど広さの変わらない幅の道の交差点において、「とまれ」の表示のない方の道より、スピードのある車が通る。	学校 教育委員会	安全指導の継続 経過観察
341	清水小学校	稲沢市平金森町交差点	-	歩道が狭く、車道側へはみ出しそうになる。	稲沢市	防護柵の設置
342	清水小学校	西島出町	-	歩道橋が老朽化している。特に階段がでこぼこになっている。	愛知県	点検結果をもとに順番に修正を実施しているため応急的にモルタルによる段差補修
343	清水小学校	竹腰中町	-	特に通勤時間帯は交通量が多く、スピード超過になる車両もある。	稲沢市	カラー塗装(赤)修繕済み
344	清水小学校	天池東町	-	南北の道路がカーブしており、見通しが悪い。横断歩道を渡るときに注意しなければならない。	稲沢市	安全指導の継続
346	片原一色小学校	一色巡見町	-	歩道のない狭い橋で、児童と車との距離がとて近く危険。朝の時間帯はスピードを出す車が多い。	警察署	7月23日現場確認。 県警本部に対して横断歩道新設のための交通規制を実施済み。
347	片原一色小学校	一色竹橋町	-	ガードポールがないので、車両が突っ込む危険がある。	稲沢市	一部防護柵の設置
349	片原一色小学校	一色森山町	-	用水路に柵がない箇所があり、危険。	稲沢市	安全指導の継続
350	片原一色小学校	一色市場町	-	155号から迂回してくる車が多く、危険。	稲沢市	標識(通学路)あり 安全指導の継続
351	大里西小学校	高重中町	-	幹線道路で車の往来が激しくスピードを落とさずに走行する車両が多い。この先に横断歩道があることを運転者に知らせたい。	愛知県	路面標示による注意喚起を実施。
356	大里西小学校	奥田田畑町 奥田木塚町	-	区画線が消えていて、グリーンベルト上を走る車両が時々見られる。	稲沢市	グリーンベルト・区画線修繕済み
357	大里東小学校	六角堂西町3丁目	-	グリーンベルトがほとんど見えない。	稲沢市	グリーンベルト・区画線修繕済み
362	下津小学校	下津町	-	交通量が多く、通勤時間帯の抜け道になっている。歩行者用信号がなく、車両用信号では児童が見えにくく危険である。南北の道幅が狭いことや、角の見通しが悪い点も危険である。	学校 教育委員会	安全指導の継続
363	下津小学校	下津住吉町	-	児童の登校する時間帯は通行禁止時間帯であるにもかかわらず、自動車が通行することもあり、危険である。	警察署	交通指導取締係に対して情報提供済み。 常務を通じての取締活動を実施。
364	下津小学校	陸田本町	-	歩行者用道路にもかかわらず、道路沿いの店舗に入るための自動車の進入により、危険である。	学校 教育委員会	安全指導の継続
365	大塚小学校	稲沢市大塚南3-68付近	-	自動車が、狭い道路から広い道路へ左折又は右折する際、歩行者の横断が見つらい。	学校 教育委員会	安全指導の継続
366	大塚小学校	稲沢市大塚南3-75付近	-	「通学路」の標識が、折れ曲がり折れそうである。	稲沢市	通学路標識修繕済み
367	大塚小学校	稲沢市大塚南3-75付近	-	交差点や停止線が消えて見えない。	稲沢市	区画線修繕済み
368	大塚小学校	稲沢市大塚南3-96付近	-	交差点や停止線が消えて見えない。	稲沢市	区画線修繕済み
370	大塚小学校	稲沢市大塚南1-33付近	-	反射鏡の下の「注意」の言葉が消えてしまっている。また、道路標示がほぼ消えてしまっている。	稲沢市	カーブミラー・区画線修繕済み
371	大塚小学校	稲沢市大塚南3-141付近	-	幹線道路に向けて抜け道とする自動車が多いため、横断中の事故が心配である。	学校 教育委員会	安全指導の継続
372	大塚小学校	稲沢市大塚南3-195付近	-	幹線道路に向けて抜け道とする自動車が多いため、横断中の事故が心配である。止まれ等の道路標示が消えて見えない。	警察署	7月25日現場確認。 教会北側の交差点における停止線及び「止まれ」文字については、県警本部へ障害報告で再塗装済み。 その他の交差点については、県警本部に対して一時停止規制廃止のための交通規制を実施。
379	大塚小学校	アクロスプラザの東出入口	-	ショッピングモールに出入りする自動車が多く、交通事故の心配がある。	稲沢市	安全指導の継続
382	大塚小学校	稲沢市大塚北五丁目33-1から北進する道路	-	グリーンベルト側の用水路沿い法面が急な傾斜となっていて昨年度、低学年の落下があつて危険である。	稲沢市	防護柵の設置
383	大塚小学校	大塚北9丁目	-	通行の時間指定があるにもかかわらず、通行する自動車があり、昨年度は引率している教員が、運転手からクレームを言われたり、自動車への傷のクレームも言われた。	警察署	交通指導取締係に対して情報提供済み。 常務を通じての取締活動を実施。
388	稲沢北小学校	木全1丁目	-	グリーンベルトが消えかけている。	稲沢市	グリーンベルト・区画線修繕済み
393	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	多くの子どもたちが利用する県道62号の押しボタン式信号で、いつ信号かわるかわかりづらく、赤になったときに路上に子どもが残ってしまうことが散見される。交通量も非常に多く、大型トラックも多い。いつか交通事故が起きてしまうのではないかと心配でならない。	学校 教育委員会	安全指導の継続
395	高御堂小学校	高御堂3丁目	-	グリーンベルトが剥がれ、薄くなってしまっている。朝は県営住宅関係の車が多く通るため、非常に危険である。再塗装をして、注意喚起をしたい。本校の児童の多くが通るグリーンベルトである。	稲沢市	グリーンベルト修繕済み

通し 番号	安全状況調査			事業主体	対策内容
	学校名	住所・地番	通学路の状況・危険の内容		
396	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	愛知県	歩車道境界で集水する構造になっている。歩道横断管路の清掃の実施。
400	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	学校 教育委員会	安全指導の継続
401	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	学校 教育委員会	安全指導の継続
402	高御堂小学校	高御堂1丁目	-	学校 教育委員会	安全指導の継続
403	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	愛知県	計画的に草刈りを実施。
404	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	学校 教育委員会	安全指導の継続
405	高御堂小学校	高御堂2丁目	-	警察署	7月23日現場確認。 不鮮明な箇所を確認。 県警本部へ障害報告、再塗装済み
406	小正小学校	菱町	-	稲沢市	安全指導の継続
407	小正小学校	菱町	-	稲沢市	グリーンベルト修繕済み
500	小正小学校	駅前3丁目	-	稲沢市	グリーンベルトの設置
504	小正小学校	菱町	-	稲沢市	道路修繕済み